

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: XIX/XX w.

4. Adres:
ul. Władysława Jagiełły 25
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1134

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r., jej rezydencjonalna część to przed IWS dzielnica bogatych kupców i fabrykantów.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie nieregularnym z tarasem od strony fasady, na który prowadzą 2-biegowe schody i przybudówką na elewacji szczytowej, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany otynkowany. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną zakładkową. W połaci dachowej wystawka kryta dachem 2-połaciowym prostopadle do kalenicy budynku. W całości pokryta dachówka ceramiczną karpiówką. Fasada 5-osiowa podkreślona wysokim kamiennym cokołem, dekorowana 3 gzymсами kordonowymi i zwieńczona gzymsem. Otwory okienne w tynkowych opaskach a na poziomie drugiej kondygnacji zwieńczone gzymsem odcinkowym. Okna za węgarem, 4-skrzydłowe, ze stałym śłemeniem, drewniane. W wystawce okno wtórne. Na piątej osi wejście z drzwiami 2-skrzydłowymi, płycinowymi z prostokątnym nadświetłem a na poziomie drugiej kondygnacji na czwartej osi prostokątny balkon z metalową geometryczną balustradą wsparty na ażurowych konsolach z motywem roślinnym. Analogiczna balustrada na tarasie i schodach. Elewacja boczna opracowana analogicznie z dodatkowym gzymsem podokiennym na poziomie poddasza. Okna zróżnicowane, częściowo zablendowane. Przybudówka kryta daszkiem pulpitowym z wiatrownicą z dachówka ceramiczna zakładkową i wejściem z drzwiami drewnianymi, 1-skrzydłowymi, płycinowymi z przeszkleniem i zwieńczeniem w formie łuku wklęsło wypukłego.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, kształt i pokrycie dachu. Zachowany detal architektoniczny i stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal