

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica


10. Fotografia:

4. Adres:
ul. Władysława Jagiełły 19/21
13-200 Działdowo

2. Datowanie: 1891 - 1914

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 986

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: wspólnota nieruchomości

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r.; jej rezydencjonalna część to przed IWS dzielnicą bogatych kupców i fabrykantów. Obiekt to dawna kamienica czynszowa "Pod Murzynkiem".

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta z 2 ryzalitami, 3-kondygnacyjny, murowany, otynkowany. Dach 2-połaciowy kryty papą. Fasada 11-osiowa, symetryczna, podkreślona cokołem, dekorowana 3 gzymsami kordonowymi profilowanymi. Ryzalitty dodatkowo dekorowane gzymsiem kordonowym gładkim. Całość zwieńczona gzymsiem kostkowym. Na poziomie pierwszej kondygnacji boniowane narożniki a pozostałe partie elewacji poziome żłobienia w tynku. Otwory okienne w profilowanych opaskach z uszakami i kłińcami a poniżej płycinowe dekoracje geometryczne prostokątne i romboidalne. Okna drugiej kondygnacji ujęte w półkolumny i zwieńczone zróżnicowanymi ogzymbowanymi naczółkami w kształcie trójkątów i półkoli. W korpusie głównym wspartymi na konsolkach a w ryzalitach na płaskim belkowaniu. Na poziomie trzeciej kondygnacji w ryzalitach okna zwieńczone łukiem pełnym, ujęte w pilastry dźwigające gładką archiwoltę. Okno centralnej osi zablendowane z kłińcem. W korpusie głównym okna analogiczne lecz mniejsze i zdwojone biforyjnie. Gzyms wieńczący ryzalit przerywany trójkątnymi szczycikami na osiach z czego na osi środkowej bardziej rozbudowany dekoracyjnie. Korpus główny zwieńczony pseudowystawką ze spływami flankowaną półpilastrami, zwieńczoną gzymsiem kostkowym i półkolistym naczółkiem z wklęsłą dekoracją nawiązującą do muszli. W centralnej części okrągły plafon z dziecięcą główką. Stolarka: Okna w większości wtórne, PCV, w części zachowane drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem i dekoracyjnym słupkiem. Drzwi 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe z prostokątnym nadświetlem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła obiektu, kształt dachu oraz bogate opracowanie elewacji, częściowo zachowana stolarka.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.