

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:




4. Adres:
Ul. Władysława Jagiełły 16/
Pocztowa 8;
13-200 Działdowo

2. Datowanie: 1916 - 1922

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1044

9. Sytuacja:



6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stöhr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r. Dawny Haus Krüger zaprojektowany został w 1917 r. przez Alfreda Kraemera.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L", 2-skrzydłowy, murowany, otynkowany. Obiekt 3-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Dach mansardowy kryty łupkiem. Drugie skrzydło kryte dachem 2-połaciowym z łupkiem. W połaci dachowej lukarny kryte daszkiem 3-połaciowym z łupkiem. W narożniku pseudowykus. Elewacja od ul. Pocztowej podkreślona niewielkim cokołem. W przyziemiu okna piwniczne. Elewacje dekorowane opaską podokienną i zwieńczone gzymsem. Otwory okienne dekorowane opaską. W części narożnikowej 3 otwory okienne zwieńczone gzymsem. Stolarka drzwiowa: elewacja od ul. Jagiełły drzwi jednoskrzydłowe, drewniane, przeszklone, w dolnej części pływowe z nadświetlem z geometrycznym ażurem. Otwór drzwiowy dekorowany portalem w formie 2 lizen podtrzymujących belkę. Wejście w narożniku z drzwiami współczesnymi PCV, poprzedzonymi schodkami. W skrzydle otwór drzwiowy z portalem w formie 2 lizen podtrzymujących gzyms. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji witryny zwieńczone łukiem, PCV, częściowo z opaską. W elewacji od ul. Pocztowej 3 okna zwieńczone łukiem, okratowane dekorowane 4 pilastrami sięgającymi do 2/3 wysokości. Na drugiej i trzeciej kondygnacji okna PCV z imitacją krzyża okiennego. W skrzydle okna 4-skrzydłowe. W lukarnach małe okienka 4-polowe, kwadratowe.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, rozwiązanie i pokrycie dachu. Zachowany detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez do rejestru zabytków.