

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: willa

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1898

4. Adres:  
ul. Władysława Jagiełły 15  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 996

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: siedziba Działdowskiej  
Agencji Rozwoju

7. Własność: prywatna/DAR

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- A-4363 (19.10.2005)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt z roku 1898. W l. 1884-98 działka znajdowała się w posiadaniu niejakiego Kasprońskiego. Natomiast obiekt powstał na zlecenie pani Francenstein wg projektu z 10.V.1898 mistrza murarskiego z Nidzicy nazwiska Cardinall. Rodzina Francenstein mieszkała tu prawdopodobnie do końca IWS. Następnie mieściło się tu kasyno wojskowe. Adaptacja z roku 1945 spowodowała zniszczenie niemal większości elementów wystroju wnętrza.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta z płytkimi ryzalitami i trójbocznym wykuszem w elewacji N-W, w elewacji S-W weranda na planie prostokąta; od strony S-W przybudówka. Obiekt 2-kondygnacyjny kryty dachem płaskim, krytym papą, murowany, otynkowany. Elewacja N-E: 7-osiowa, podkreślona cokołem, dekorowana gzymsami kordonowymi i zwieńczona gzymsem kroksztynowym. Na poziomie pierwszej kondygnacji boniowana. Na poziomie drugiej kondygnacji okna prostokątne ujęte w pilastry. Okna pierwszej kondygnacji prostokątne, dekorowane zwornikiem, poniżej geometryczne płyciny. Na osi pozorny ryzalit z trójbocznym wykuszem z oknami zwieńczonymi łukiem pełnym z archiwoltą i kliniec ujętymi w pilastry. W narożnikach ścian półkolumny o porządku jońskim.

Elewacja S-W: 6-osiowa, podkreślona cokołem, zwieńczona gzymsem kroksztynowym, dekorowana gzymsami kordonowymi. Otwory okienne w profilowanych opaskach.

Elewacja S-E: opracowana analogicznie do elewacji frontowej, poprzedzona drewnianą przeszkloną werandą.

Elewacja N-W: opracowana analogicznie do frontowej. W centralnej części otwór drzwiowy ujęty w 2 pilastry podtrzymujące archiwoltę i flankowany przez półkolumny w porządku korynckim podtrzymujące fronton.

Drzwi 2-skrzydłowe z półkolistym nadświetlem z bogatą dekoracją snycerską i kutą kratą o motywach roślinnych. Stolarka okienna: okna częściowo drewniane, 4- i 3-skrzydłowe z profilowanym ślemieniem w formie półwałka i rzeźbioną listwą przymykową, częściowo PCV, wtórne.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i kształt dachu. Zachowany detal architektoniczny i opracowanie elewacji.

16. Uwagi: