

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: ok. 1908

4. Adres:
ul. Władysława Jagiełły 12
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1047

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r.; jej rezydencjonalna część to przed IWS dzielnica bogatych kupców i fabrykantów. Kamienica wzniesiona przez bud. A.Lemke dla kupca E.Sommera.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, murowany z cegły, 3-kondygnacyjny z trójkątnym szczytem. Dach 2-połaciowy kryty papą bitumiczną. Elewacje dekorowane kordonowo fryzem ceglanym i gzymsami ceglanymi. Na poziomie pierwszej kondygnacji duża witryna sklepowa z wejściem, zwieńczona łukiem koszowym, obramiona ceglana opaską. Na środkowej osi drugiej kondygnacji wykusz wsparty na 2 kroksztynach, dekorowany fryzem ceglanym i zwieńczony 2 półfilarami, które kontynuują się w partii szczytu przechodząc w sterczyny. Szczyt, także w dolnej partii, flankowany sterczynami. W centralnej części szczytu półkolistą dekoracją maswerkową, na skrajach płyciny wgłębne, geometryczne. Szczyt dodatkowo zwieńczony profilowaną sterczynką. Stolarka: witryna sklepowa drewniana, dzielona szczebliną. drzwi 1-skrzydłowe, drewniane, przeszklone. Na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji okna zwieńczone łukiem odcinkowym, wielopolowe, drewniane z rzeźbionym słupkiem i szczebliną krzyżową w górnej partii.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła obiektu, kształt i pokrycie dachu oraz opracowanie elewacji. Zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal