

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Władysława Jagiełły 9;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1117

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L. Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A. Stohr i skromniejszy A. Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F. Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H. Muthesius. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r

12.

autor: Anna Majewska

data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L", kryty dachem dwupołaciowym, z dachówką ceramiczną karpiówką, murowany, otynkowany. Obiekt 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. W części zwieńczony szczytem z trójkątnym naczółkiem flankowanym elementami poziomymi, podkreślonym gzymsem. Elewacje podkreślone cokółem i zwieńczone gzymsem, w części ze szczytem dekorowany 2 gzymcami kordonowymi. Otwory okienne dekorowane obramieniem w postaci opaski. Stolarka drzwiowa: 2 pary drzwi w części ze szczytem. Lewe drzwi do części mieszkalnej, jednoskrzydłowe, drewniane, deskowane z prostokątnym wąskim przeźroczeniem i z prostokątnym nadświetłem z rzeźbioną szczebliną dzielącą na 4 pola. Prawe drzwi do części usługowej jednoskrzydłowe, PCV z prostokątnym nadświetłem i z gwieżdzistą dekoracyjną szczebliną. Drzwi do części usługowej w lewej części budynku, jednoskrzydłowe, współczesne. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji 3 współczesne witryny. Na drugiej kondygnacji okna PCV z imitacją krzyża okiennego. W szczybie 2 okna PCV, pionowe, prostokątne, współczesne; 1 okno prostokątne, poziome pod naczółkiem. W połaci dachowej lukarna z oknem dwuskrzydłowym i 1 okno połaciowe. W elewacji od ul. Pocztovej na pierwszej kondygnacji 2 otwory okienne zamurowane z pozostawioną opaską i dwa okna okratowane, na drugiej kondygnacji okno 1-skrzydłowe i 3 okna 2-skrzydłowe. W połaci dachowej lukarna z oknem prostokątnym poziomym.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, pokrycie dachu. Częściowo zachowana stolarka drzwiowa. Zachowana dekoracja elewacji w postaci gzymśów i opasek.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.