

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:  
ul. Władysława Jagiełły 7;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1118/2

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- A-3464 (16.04.1993)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "C", 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany, z dachem 2-połaciowym krytym blachą. W połaci dachowej 3 wystawki kryte daszkami 2-połaciowymi z okapami i dodatkowo kordonowe okapy. Elewacje wystawek w całości oszalowane blachą. Fasada podkreślona cokołem, dekorowana gzymsem kordonowym i zwieńczona gzymsem. w centralnej części , na poziomie drugiej kondygnacji wykusz dekorowany wertykalnie i horyzontalnie prostokątnymi płycinami. Okna drugiej kondygnacji i wykusza w tynkowych opaskach. Na poziomie pierwszej kondygnacji duże prostokątne witryny oraz 3 otwory drzwiowe. drzwi 1-skrzydłowe, wtórne, PCV i drewniane, wielopłycinowe oraz pierwotne drewniane, płycinowe, dekoracyjne z półkolistym przezroczem i prostokątnym nadświetłem z ozdobną kratą. Okna drugiej kondygnacji, zlicowane, 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym ślemieniem z kostką. W wystawkach okna 1-skrzydłowe, drewniane i świetlik.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła obiektu, kształt i pokrycie dachu oraz opracowanie elewacji. Zachowana stolarka okienna i częściowo drzwiowa.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczną formę pozostałej stolarki drzwiowej.

*detal*