

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 2 poł. XIX w.; ok. 1916

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Władysława Jagiełły 3;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1124

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- A-3685 (26.04.1994)
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul. Jagiełły powstała przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach 2-połaciowy kryty dachówką ceramiczną holenderką. Fasada podkreślona cokołem, dekorowana gzymsem kordonowym na poziomie drugiej kondygnacji i odcinkami gzymsu kordonowego na skrajach na poziomie poddasza, zwieńczona trójkątnym szczytem z gzymsem wieńczącym. Na poziomie pierwszej kondygnacji 2 duże prostokątne witryny z wejściem poprzedzonym 2-stopniowymi schodami. Drzwi 1-skrzydłowe, przeszklone z nadświetlem. Na poziomie drugiej kondygnacji prostokątny balkon z kutą metalową balustradą z motywami geometrycznymi. Otwory okienne dekorowane profilowaną opaską z uszakami. Na poziomie poddasza 2 otwory okienne dekorowane gładkimi opaskami ze zwornikiem i gzymsem podokiennym odcinkowym. Okna PCV. Elewacja N-W podkreślona cokołem, z otworem drzwiowym. drzwi drewniane, 1-skrzydłowe, wielopłycinowe, z prostokątnym nadświetlem. Otwory okienne nieregularne, okna za węgarem, 4-polowe. Na pierwszej kondygnacji okratowane. W większości PCV. W połaci dachowej świetlik.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i pokrycie dachu oraz detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Przywrócić zatracone elementy historyczne obiektu.

detal