



9. Fotografia dodatkowa

10. Opis architektoniczny

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach 3-połaciowy kryty dachówką ceramiczną karpiówką. W połaci dachowej 2 lukarny: 1 powiekowa i 1 kryta daszkiem 3-połaciowym. Elewacje dekorowane gzymsem podokiennym i wieńczącym. Otwory okienne na pierwszej kondygnacji od ul. Waryńskiego dekorowane tynkową opaską z gzymsem odcinkowym nadokiennym. Otwór drzwiowy w ściętym narożniku, poprzedzony schodami, zwieńczony trójkątnie z dekoracją w formie poziomych fazowań. Drzwi jednoskrzydłowe, współczesne. Drugi otwór drzwiowy dekorowany 2 pilastrami i gzymsem nadokiennym; drzwi jednoskrzydłowe, współczesne. Nadświetle w formie łuku ze szczebliną rozchodzącą się promieniście. Stolarka okienna: okna za węgarem, współczesne PCV. Na 2 kondygnacji jeden otwór zablendowany.

11. Stan zachowania

Zachowana bryła budynku. Zachowane rozwiązanie dachu i pokrycie i detal architektoniczny.

12. Historia miejscowości lub obiektu

Działowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius.

13. Uwagi

Przywrócić utracone cechy historyczne obiektu.