

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Ludwika Waryńskiego 5;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1113

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: wspólnota mieszkaniowa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: : Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WS architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, stanowiący ryzalit budynku o adresie Waryńskiego 3, w którym znajduje się wejście. Obiekt 3-kondygnacyjny, murowany, otynkowany zwieńczony attyką schodkową dekorowaną pilastrami i w centralnej części półokrągłym naczółkiem. Dach płaski kryty papą. Fasada 3-osiowa podkreślona cokołem, dekorowana gzymsem podokiennym i kordonowym, zwieńczona gzymsem. Na drugiej kondygnacji otwory okienne dekorowane gzymsem nadokiennym odcinkowym i tynkową żłobioną opaską. Na trzeciej kondygnacji między osiami pilastry podtrzymujące belkowanie. Na drugiej kondygnacji na osi środkowej portal tworzący przez 2 pilastry wspierające trójkątny naczółek, dekorujący zablendowany otwór okienny. W przyziemiu okna piwniczne. Stolarka okienna: okna za węgarem, na pierwszej kondygnacji 2-skrzydłowe. Na drugiej i trzeciej kondygnacji okna 4-skrzydłowe ze stałym śłemeniem; śłemie na trzeciej kondygnacji dekorowane żłobieniem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Częściowo zachowana stolarka okienna. Zachowany detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.