

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Ludwika Waryńskiego 3;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1113

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: wspólnota mieszkaniowa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: : Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 3-kondygnacyjny, murowany, otynkowany. Dach płaski kryty papą. Fasada 6-osiowa (ostatnia oś należąca do innego adresu) podkreślona cokołem, dekorowana 3 gzymsami podokiennymi, gzymsem kordonowym, nadokiennym odcinkowym na drugiej kondygnacji i zwieńczona gzymsem. Na pierwszej kondygnacji pseudoboniowanie w postaci poziomych żłobień w tynku. Na trzeciej kondygnacji między otworami okiennymi po dwa pilastry. Otwory okienne pierwszej i drugiej kondygnacji obramione żłobioną opaską tynkową. 2 balkony z bogato dekorowaną balustradą z motywami roślinno-geometrycznymi wsparte na 2 kątach konsolach o formach nawiązujących do balustrady. W przyziemiu okna piwniczne. Stolarka okienna: okna za węgiem; na pierwszej kondygnacji PCV z imitacją krzyża okiennego; na drugiej kondygnacji okna 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym śłemeniem. Drzwi balkonowe 2-skrzydłowe, drewniane - lewe przeszklone w górnej części prawe bez szklenia - z nadświetlem; okna trzeciej kondygnacji PCV. Stolarka drzwiowa: 2 pary drzwi poprzedzonych schodami. Lewe drewniane, 2-skrzydłowe wielopłycinowe z nadświetlem; prawe stanowiące wejście do obiektu z adresem Waryńskiego 5, drewniane, 2-skrzydłowe, deskowane, z nadświetlem; dekorowane portalem składającym się z 2 flankujących pilastrów wspierających belkowanie zwieńczone gzymsem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Częściowo zachowana stolarka okienna. Zachowany detal architektoniczny oraz balkony.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.