

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:  
ul. Ludwika Waryńskiego 2;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1082

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: : Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L", 3-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach mansardowy kryty dachówką mnich-mniszka. W narożniku pseudowykusze z wieżyczką krytą dachem cebulastym z blachą. W połaci dachowej lukarny z łukowymi otworami okiennymi zwieńczone prostokątnie. Od ul. Krótkiej duża wystawka zlicowana z murem zwieńczona prostokątnie. Elewacje z bogatym detalem architektonicznym. Na poziomie pierwszej kondygnacji, w części pseudoboniowanie w postaci poziomych żłobień w tynku a w części tynk gładki z jednym żłobionym pasem. Podział wertykalny drugiej i trzeciej kondygnacji podkreślony pilastrami w części żłobionymi poziomo a w części z pionowym żłobieniem secesyjnym. Podział horyzontalny podkreślony gzymsami kordonowymi i wieńczącymi. Pomiędzy drugą i trzecią kondygnacją płyciny z dekoracją herbową wpisaną w formy geometryczne. Otwory okienne częściowo dekorowane obramieniem wgłębnym, geometryczną dekoracją tynkową pod murowanymi parapetami a częściowo zwieńczone zwornikiem. Wieżyczka w części dekorowana boniowaniem i gzymsami kordonowymi. W wystawkach otwory okienne zwieńczone łukiem. Dwie osie od ul. Krótkiej z zablendowanymi otworami okiennymi. Otwór drzwiowy do części usługowej w narożniku, poprzedzony schodkami. Otwór drzwiowy do części mieszkalnej z dekoracją geometryczną w tynku i inskrypcją "SALVE". Drzwi 2-skrzydłowe, niesymetryczne, z lewym skrzydłem półstałym, płycinowe z nadświetlem ze szczebliną dzielącą na 3 pola, poprzedzone schodkami wykładanymi terakotą. Na pierwszej i drugiej kondygnacji półokrągłe balkony z metalową geometryczną balustradą. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji prostokątne witryny. Na pierwszej i drugiej kondygnacji okna za węgarem, w części 4-skrzydłowe, drewniane z pozornym krzyżem okiennym, bogato rzeźbionym ślimieniem i belką, w części PCV. W wieżyczce i pseudowykuszu okna pionowe 1- i 2-polowe. W wystawkach okna 1- i wielopolowe, w części zwieńczone łukiem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowane rozwiązanie dachu i pokrycie. Częściowo zachowana stolarka okienna i drzwiowa oraz bardzo bogaty detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.