

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

DZIAŁDOWO

1. Nazwa

budynek mieszkalny

2. Czas powstania

1891 - 1914; przeb. 1916 - 1922

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Strumykowa 1
13-200 Działdowo

5. Przynależność administracyjna

województwo:
warmińsko-mazurskie

powiat: działdowski

gmina: Działdowo

obręb: 0001 Działdowo
działka nr: 1275

6. Formy ochrony

Ustawa z d. 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 7)
- Założenie Urbanistyczne Starego Miasta Działdowa - decyzja z 22.08.1960r. (A-530)

Ustalenia ochrony w MPZP Miasta Działdowo - Uchwała nr XXXVI/445/02 Rady Miejskiej w Działdowie z 24.05.2002r. wraz z późniejszymi zmianami

Ustawa z d. 07.07.1994 Prawo budowlane (art. 39. ust. 3)
- Gminna Ewidencja Zabytków

7. Opracowanie karty adresowej

autor: Anna Majewska

data: grudzień 2013r.

Anna Ulejewska



9. Fotografia dodatkowa

10. Opis architektoniczny

Obiekt założony na planie prostokąta, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany otynkowany. Dach dwupołaciowy, w lewej części budynku wtórnie podniesiony, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Fasada obecnie 5-osiowa, zwieńczona gzymsem z otworami okiennymi z dekorowanymi obramieniem w postaci wąskiej opaski z tynku. W lewej części dekorowana trzema pionowymi szerokimi lizenami. W prawej części budynku w połaci dachowej mała wystawka z oknem, zwieńczona trójkątnym szczytem, kryta dwupołaciowym daszkiem poprzecznie w stosunku do kalenicy dachu z dachówką ceramiczną holenderką. W centralnej części budynku brama wjazdowa zwieńczona łukiem, z drewnianymi wrotami i furtą dla pieszych. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji okna PCV wtórne o różnych wielkościach i kształtach. Na drugiej kondygnacji w lewej części budynku 2 okna, dwuskrzydłowe, PCV; w prawej części budynku 3 okna drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym śłemeniem z kostką i szczeblinami dzielącymi dolne skrzydła na 3 pola, z murowanymi parapetami. Na poziomie poddasza w lewej części budynku dwa okna, dwuskrzydłowe PCV z murowanymi parapetami; w prawej części w lukarnie jedno okno 2-skrzydłowe, PCV z murowanym parapetem.

11. Stan zachowania

Zachowana częściowo bryła budynku. Zachowane oryginalne pokrycie dachu, częściowo stolarka okienna - okna drewniane ze szczeblinami. Częściowo zachowany detal architektoniczny w postaci gzymśów, parapetów okiennych.

12. Historia miejscowości lub obiektu

Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WS architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius.

13. Uwagi

Przywrócić utracone cechy historyczne obiektu.