

**GEZ**

# KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

**DZIAŁDOWO**

1. Nazwa

**budynek mieszkalny**

2. Czas powstania

**1916 - 1922**

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Słowackiego 1  
13-200 Działdowo

5. Przynależność administracyjna

**województwo:**  
warmińsko-mazurskie

**powiat:** działdowski

**gmina:** Działdowo

**obręb:** 0001 Działdowo  
**działka nr:** 1119

6. Formy ochrony

**Ustawa z d. 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 7)**  
- Założenie Urbanistyczne Starego Miasta Działdowa - decyzja z 22.08.1960r. (A-530)

**Ustalenia ochrony w MPZP Miasta Działdowo - Uchwała nr XXXVI/445/02 Rady Miejskiej w Działdowie z 24.05.2002r. wraz z późniejszymi zmianami**


**Ustawa z d. 07.07.1994 Prawo budowlane (art. 39. ust. 3)**  
- Gminna Ewidencja Zabytków

7. Opracowanie karty adresowej

autor: Anna Majewska

data: grudzień 2013r.

*Anna Ulejewska*



9. Fotografia dodatkowa



10. Opis architektoniczny

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L", o zwartej bryle z wystawką w połaci dachowej. Dach 4-połaciowy, kryty dachówką bitumiczną; wystawka kryta dachem dwupołaciowym prostopadle do kalenicy budynku dachówką bitumiczną. Obiekt 2-kondygnacyjny z użytkowanym poddaszem, murowany, otynkowany. Fasada 6-osiowa podkreślona dekoracyjnym cokolem zwieńczona gzymsem oraz dekorowana 3 gzymсами kordonowymi. W cokole okienka piwniczne zamknięte łukiem. Na drugiej osi fasady otwór wejściowy wgłębny, zamknięty łukiem pełnym z obramieniem poprzedzony murowanymi schodami. Otwory okienne pierwszej kondygnacji flankowane lizenami. Wystawka flankowana wspornikami w formie esownic, zwieńczona trójkątnym szczytem, z profilowanym gzymsem. Naczótek z dekoracją w postaci płaskorzeźby z bydłą głową. Na elewacji bocznej współczesne otwory wejściowe do części usługowych. Elewacja boczna 4-osiowa, na prawej skrajnej osi, na drugiej kondygnacji balkon wsparty na kulistych konsolach ze żłobieniem, z metalową balustradą prostą. W połaci dachowej 2 lukarny. Stolarka okienna: wtórna PCV, i pierwotna, 4-skrzydłowa, drewniana ze stałym ślemieniem. Drzwi jednoskrzydłowe, drewniane, w głębi, wielopłycinowe z łukowatym nadświetlem poprzedzone schodami.

11. Stan zachowania

Zachowana bryła budynku. Zachowana częściowo stolarka i dekoracja elewacji.

12. Historia miejscowości lub obiektu

Działowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius. ul. Słowackiego i Jagiełły powstały przy odbudowie miasta po pożarze w 1733r.

13. Uwagi

Przywrócić utracone cechy historyczne obiektu.