

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: sala gimnastyczna

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1909r.

4. Adres:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 973

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: sala gimnastyczna

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt to sala gimnastyczna dawnego gimnazjum powstałego w 1910r. jako Szkoła Ludowa (Volksschule), arch. Neuhaus z Nidzicy.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie nieregularnym, składający się z 2 korpusów, krytych dachami 2-połaciowymi z kalenicami prostopadłymi w stosunku do siebie, krytymi blachą. Korpus niższy 1-kondygnacyjny i wyższy 2-kondygnacyjny zwieńczony trójkątnym szczytem. Elewacja S-W: Korpus niższy - podkreślony cokołem, w dolnej partii z białej cegły, dekorowany wertykalnie lizenami; okna zwieńczone łukiem koszowym, z murowanymi parapetami i podkreślonym łukowym nadprożem; w połaci dachowej 2 lukarny kryte daszkiem pulpityowym. Korpus wyższy - podkreślony cokołem, w dolnej partii z białej cegły, okna prostokątne, z murowanymi parapetami i podkreślonym nadprożem, na poziomie pierwszej kondygnacji małe, na poziomie drugiej kondygnacji duże, w szczycie półkolisty otwór okienny dzielony na 3 części, z czego każda w ceglanej opasce. Elewacja S-E: podkreślona cokołem, w dolnej partii z białej cegły, z wejściem poprzedzonym schodami z murkami osłonowymi i zadaszeniem, z otworami okiennymi prostokątnymi z murowanymi parapetami i podkreślonym nadprożem. Elewacja N-E: Korpus wyższy - podkreślony cokołem, w dolnej partii z białej cegły, okna prostokątne, z murowanymi parapetami i podkreślonym nadprożem, na poziomie pierwszej kondygnacji małe, na poziomie drugiej kondygnacji duże, w szczycie półkolisty otwór okienny dzielony na 3 części, z czego każda w ceglanej opasce. Korpus niższy - podkreślony cokołem, w dolnej partii z białej cegły, dekorowany wertykalnie lizenami; okna zwieńczone łukiem koszowym, z murowanymi parapetami i podkreślonym łukowym nadprożem; w połaci dachowej 2 lukarny kryte daszkiem pulpityowym; na trzeciej osi wtórne wejście. Stolarka: okna wtórne, PCV, różnicowane; drzwi 2-skrzydłowe, PCV, wtórne.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, i pokrycie dachu.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczny wygląd stolarki okiennej i drzwiowej. Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.