

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914

4. Adres:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1020

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Budynki mieszkalne ul.Skłodowskiej powstały wzmoczonej działalności budowlanej (1875-1914), spowodowanej rozwojem miasta w wyniku budowy kolei. Działy budowlane usytuowane poza obrębem XVII-wiecznego miasta. Architektura to reprezentacyjne kamienice uwzględniające światowe nurty tego okresu.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Kryty dachem 2-połaciowym, krytym papą. Fasada 3-osiowa, podkreślona cokołem, dekorowana 3 gzymsami kordonowymi z czego 2 podokienne i zwieńczona gzymsem. Otwory okienne dekorowane profilowanymi opaskami, okna poddasza podkreślone gzymsem odcinkowym. Okna pierwszej kondygnacji 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym ślemieniem. Okna drugiej kondygnacji PCV; okna poddasza 2-skrzydłowe, drewniane, centralne okno zablendowane. Elewacja boczna podkreślona cokołem, z oknami częściowo drewnianymi a częściowo PCV i 2 otworami drzwiowymi poprzedzonymi niewielkimi schodkami. drzwi 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe z prostokątnym nadświetlem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, częściowo stolarka okienna oraz detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal