

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914

4. Adres:  
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 21;  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1024

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: Skarb Państwa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- .....
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Budynek mieszkalny ul.Skłodowskiej powstały wzmoczonej działalności budowlanej (1875-1914), spowodowanej rozwojem miasta w wyniku budowy kolei. Działki budowlane usytuowane poza obrębem XVII-wiecznego miasta. Architektura to reprezentacyjne kamienice uwzględniające światowe nurty tego okresu.

12.  
autor: Anna Majewska  
Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Kryty dachem 2-połaciowym, krytym papą. Fasada 4-osiowa, podkreślona cokołem, dekorowana gzymsami kordonowymi z czego 2 podokienne i zwieńczona gzymsem. Otwory okienne i drzwiowe dekorowane profilowanymi opaskami; okna poddasza dodatkowo podkreślone gzymsem odcinkowym i prostokątnymi płycinami. W przyziemiu małe łukowe otwory okienne. Stolarka okienna PCV z imitacją krzyża okiennego. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane z dekorowanymi listwami przyrytkowymi i dekoracją płycinową geometryczną, przeszklone w górnej partii i dekorowanym prostokątnym nadświetlem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, zachowane opracowanie fasady.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.