


Nr inwent.:

1. Obiekt: dom

2. Datowanie: XIX/XX w.

9. Sytuacja:



KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTEKOWEGO

10. Fotografia:



Widok ogólny elewacji

11. **Historia:** Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma.

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko -
mazurskie

4. Adres:
ul. Poprzeczna 3;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1297

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTEKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L" ze ściętym narożnikiem, o zwartej bryle, murowany, otynkowany, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem ze ścianką kolankową. Dach 2-połaciowy kryty papą. Fasada 6-osiowa, podkreślona cokołem, dekorowana 2 gzymsami podokiennymi, gzymsem kordonowym i gzymsem podokiennym odcinkowym oraz zwieńczona gzymsem. Otwory okienne i drzwiowe dekorowane profilowanymi, tynkowymi opaskami z uszakami. Okna pierwszej i drugiej kondygnacji za węgarem, częściowo pierwotne - 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem, drewniane a częściowo wtórne - PCV. Okna ścianki kolankowej 1-skrzydłowe, częściowo zablendowane. Na poziomie drugiej kondygnacji w ściętym narożniku prostokątny balkon z kutą balustradą o motywach roślinnych. Na poziomie pierwszej kondygnacji otwór wejściowy poprzedzony 4-stopniowymi schodami. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, płycinowe, z lewym skrzydłem otwieranym i prawym półstałym, z prostokątnym nadświetłem ze szczebliną dzielącą na 3 pola. Elewacja S-W 3-osiowa, opracowana analogicznie do fasady. Jedynie w przyziemiu 3 prostokątne okienka piwniczne a na poziomie drugiej kondygnacji na centralnej osi otwór okienny zablendowany.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku oraz detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczną formę stolarki drzwiowej i okiennej i ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.