

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko -  
mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

4. Adres:  
ul. Poprzeczna 1;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1280

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, murowany, otynkowany. Dach 2-połaciowy niski kryty papą. Fasada 5-osiowa podkreślona niewielkim cokołem, dekorowana gzymsem cokołowym, kordonowym i wieńczącym. Otwory okienne dekorowane obramieniem w postaci wąskiej opaski; na drugiej kondygnacji opaska fazowana; otwory okienne częściowo z zachowanymi murowanymi fazowanymi parapetami. Otwór drzwiowy dekorowany obramieniem w postaci wąskiej opaski. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji 4 okna drewniane, 4-polowe ze stałym ślemieniem dekorowanym w postaci żłobień, z czego 2 okna ze szczeliną dzielącą dolne skrzydła na 3 pola. Na drugiej kondygnacji 3 okna drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem i dekorowaną belką oraz 2 okna 2-skrzydłowe. Stolarka drzwiowa: drzwi jednoskrzydłowe, drewniane, wielopłycinowe z prostokątnym nadświetlem ze szczeliną dzielącą na 3 pola; poprzedzone 2-stopniowymi schodkami.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Częściowo zachowana stolarka okienna i dekoracje w postaci gzymśów i obramień.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

*detal*