

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1900 - 1910

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Polna 10;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 2171

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Zabudowa Ul.Polnej to budynki peryferyjne osiedla domów dla pracowników kolejowych powstałego ok. 19120r. Architektura typowa dla budownictwa kolejowego z tego okresu, zróżnicowana wg rangi pracowników w niej mieszkających. Przy budynkach mieszkalnych stawiano budynki gospodarcze o analogicznej architekturze z czerwonej cegły

12.
autor: Anna Majewska
Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, kryty dachem 2-połaciowym, niskim, krytym papą z okapami wspartymi na krokwiach. Obiekt murowany z cegły, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, o zwartej bryle. Fasada podkreślona cokołem, dekorowana fryzem z ukośnie ustawionych cegieł i ceglanym, wąskim gzymsem. Otwory okienne i otwór drzwiowy zwieńczone łukiem odcinkowym z murowanymi parapetami, dekorowane tynkową opaską. Otwór drzwiowy poprzedzony schodkami. Drzwi 2-skrzydłowe drewniane, płycinowe, z przeźroczami, z bogatą secesyjną dekoracją snycerską nakładkową. Okna 4-skrzydłowe, drewniane, ze stałym ślemieniem, za węgarem; nad wejściem okno 2-skrzydłowe, drewniane, ze szczeliną. Na poddaszu małe, 1-skrzydłowe okna, częściowo zablendowane.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła obiektu, zachowana stolarka okienne i bogata stolarka drzwiowa.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.