

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: budynek gospodarczy

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1900 - 1910

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Polna 2;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 2/22

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: gospodarczy

7. Własność: prywatna/
użytkowanie wieczyste

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Zabudowa Ul.Polnej to budynki peryferyjne osiedla domów dla pracowników kolejowych powstałego ok. 19120r. Architektura typowa dla budownictwa kolejowego z tego okresu, zróżnicowana wg rangi pracowników w niej mieszkających. Przy budynkach mieszkalnych stawiano budynki gospodarcze o analogicznej architekturze z czerwonej cegły

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, z przybudówką w centralnej części fasady, kryty dachem 2-połaciowym, krytym dachówką ceramiczną karpiówką z okapami wspartymi na krokwiach. Obiekt murowany z cegły, 1-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem. Przybudówka o konstrukcji ryglowej, kryta daszkiem 2-połaciowym, krytym papą; z otworem drzwiowym z drzwiami 1-skrzydłowymi, drewnianymi, deskowymi. Otwory drzwiowe fasady zamknięte łukiem odcinkowym z drzwiami 1-skrzydłowymi, drewnianymi, deskowymi. Na poziomie poddasza otwory gospodarcze z drzwiami 1-skrzydłowymi, drewnianymi, deskowymi.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła obiektu, kształt dachu i pokrycie, częściowo zachowana stolarka.

16. Uwagi:

detal