

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891-1914

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Pocztowa 11;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 997

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie kwadratu 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach 2-połaciowy kryty łupkiem. Fasada 3-osiowa, podkreślona niewielkim cokołem, dekorowana gładkim gzymsem kordonowym i zwieńczona gzymsem profilowanym; w części szczytowej poddasza kryta łupkiem. Otwory okienne drugiej kondygnacji dekorowane gładkim obramieniem. Okna 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem, drewniane, za węgarem i ze szczebliną. W partii poddasza okna 2-skrzydłowe ze szczebliną. Drzwi 1-skrzydłowe, drewniane, wielopłycinowe z prostokątnym nadświetłem. Elewacja S-W podkreślona niewielkim cokołem, dekorowana gładkim gzymsem kordonowym i zwieńczona gzymsem profilowanym. na poziomie drugiej kondygnacji małe kwadratowe okienko obramione gładką opaską. W połaci dachowej 2 trójkątne lukarny.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, kształt i pokrycie dachu oraz stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.