

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914

4. Adres:
Ul. Poczтова 6;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1114/1

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: : Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius. Obiekt prawdopodobnie autorstwa A.Lemke.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L", 3-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach mansardowy kryty dachówką bitumiczną. W narożnikach pseudowykusze z wieżyczkami z dachem kopułowym z pseudolatarnią krytą daszkiem cebulastym. Wieżyczki kryte łupkiem w formie rybiej łuski, pseudolatarnie kryte blachą. W kopułach okrągłe, bogato zdobione lukarny. 2 wystawki zlicowane z murem zwieńczone trójkątnym naczółkiem flankowane pilastrami. W połaci dachowej 2 lukarny kryte 3-połaciowym daszkiem. Elewacje z bogatym detalem architektonicznym. Na poziomie pierwszej kondygnacji pseudoboniowanie w postaci poziomych żłobień w tynku. Druga i trzecia kondygnacja z podkreślonym podziałem wertykalnym pilastrami z pseudoboniowaniem oraz dekoracją geometryczną w tynku pomiędzy kondygnacjami i nad otworami okiennymi 3 kondygnacji. W elewacji od ul. Pocztowej pierwsza oś z zablendowanymi otworami okiennymi. Podział horyzontalny podkreślony gzymsami kordonowymi, odcinkami gzymsów nadokiennych i gzymsami wieńczącymi. W części obiektu nad pierwszą kondygnacją taras z murowaną balustradą z pilastrami i płycinami z dekoracją geometryczną. Stolarka drzwiowa: drzwi w narożniku jednoskrzydłowe, przeszklone z nadświetlem. Od ul. Pocztowej 2 pary drzwi PCV. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji prostokątne witryny współczesne i okna 4- i 6-polowe z bogatą dekoracją śłemia i belki z murowanymi fazowanymi parapetami, okna za węgarem. Od ul. Pocztowej jeden otwór zamurowany. Na drugiej kondygnacji okna PCV za węgarem. Na trzeciej kondygnacji okna za węgarem, 4-skrzydłowe, drewniane z pozornym krzyżem okiennym, bogato rzeźbionym. W wieżyczkach i wystawkach okna bez dekoracji, częściowo PCV i częściowo drewniane.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowane rozwiązanie dachu i częściowo pokrycie. Częściowo zachowana stolarka okienna i bardzo bogaty detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.