

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1851 - 1890, przeb. 1916 - 1922

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:  
Ul. Poczтовая 4;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1115/2

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: Powiat Działdowski

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: : Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L" o zwartej bryle, w części 2-kondygnacyjnej a w części 1-kondygnacyjnej. W obydwu częściach użytkowe poddasze, murowany, otynkowany. Dach 2-połaciowy kryty łupkiem; w części 1-kondygnacyjnej 2 lukarny kryte daszkiem 3-połaciowym z łupkiem. Elewacje podkreślone niewielkim cokółem i zwieńczone gzymsem. Otwory okienne z murowanymi parapetami i opaską. W części 1-kondygnacyjnej 1 otwór drzwiowy z portalem w formie 2 pilastrów podtrzymujących fazowany gzymś i 1 otwór drzwiowy dekorowany opaską. W części 2-kondygnacyjnej otwór drzwiowy z opaską. Drzwi współczesne. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji 1 okno współczesne i 1 otwór okienny zablendowany. Na drugiej kondygnacji okna PCV z imitacją krzyża okiennego; w szczycie i lukarnach małe kwadratowe okienka.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, dach i pokrycie. Zachowana dekoracja elewacji w postaci gzymśków.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.