

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: poczta

10. Fotografia:

4. Adres:
ul. Poczтова 1;
13-200 Działdowo

2. Datowanie: 1923-1939

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1008/2

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: poczta

7. Własność: Skarb Państwa,
użytkowanie wieczyste Poczta Polska

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt to budynek poczty z 1927/28r.

12.
autor: Anna Majewska
Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L" ze ściętym narożnikiem i narożną przybudówką. 2-kondygnacyjny, murowany, otynkowany. Dach płaski kryty papą. Elewacja S-E 8-osiowa, symetryczna z pseudoryzalitami na skrajnych osiach, podkreślona niewielkim cokołem i dekorowana gzymsem kordonowym. Otwory okienne prostokątne z murowanymi parapetami. Okna za węgarem, drewniane, ze stałym ślimieniem i szczeliną dzielącą dolne skrzydła na 2 pola. Na skrajnej, prawej osi wtórny otwór drzwiowy. Elewacja S-W 6-osiowa opracowana analogicznie do elewacji S-E. Na ściętym narożniku przybudówka zwieńczona gzymsem z prostokątnym tarasem z metalową balustradą rozpartą pomiędzy 4 filarkami o przekroju kwadratowym. na balustradzie kartusz. Drzwi balkonowe drewniane 2 - skrzydłowe z prostokątnym nadświetlem dzielonym szczeliną na 2 pola, przeszklone ze szczeliną w górnej partii i płycinowe w dolnej partii. W przybudówce otwór wejściowy zwieńczony łukiem pełnym. Ddrzwi 2-skrzydłowe niesymetryczne z lewym skrzydłem półstałym a prawym otwieranym, drewniane przeszklone z nadświetlem w kształcie łuku pełnego. W bocznych ścianach przybudówki owalne otwory okienne. W narożniku, nad gzymsem kordonowym pozostałość po kartuszu herbowym.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku oraz detal architektoniczny i stolarka. Pod wtórnym tynkiem zachowane historyczne napisy.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.