

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko -
mazurskie


1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

4. Adres:
Ul. Piwna 19/21;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1269,1270

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: Skarb Państwa,
użytkowanie wieczyste w rękach
prywatnych

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Okolice ul.Piwnaj to najstarsza cz. miasta, dawna osada rybacka a nazwa powstała od istniejącego do 1914 r. browaru.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, 1-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany, z wystawką wychodzącą z połaci dachowej. Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną holenderką. Wystawka kryta dachem pulpitowym z dachówką ceramiczną holenderką. Fasada zwieńczona gzymsem. Wystawka zwieńczona gzymsem. Otwory okienne z obramieniem w postaci tynkowej opaski. Otwory drzwiowe w pseudoryzalicy nieznacznie wystającym przed lico muru z fragmentarycznym gzymsem kordonowym wspartym na pilastrach. Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane, jednoskrzydłowe, deskowane romboidalnie, z nadświetlem w postaci poziomego prostokąta dzielonego szczeliną na 4 pola i z przeźroczem w formie rombu ze szczeliną dzielącą na 4 pola. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji okna za węgarem, dwuskrzydłowe, drewniane ze szczeliną dzielącą skrzydła na 3 pola, okno PCV, 2 okna prostokątne pionowe ze szczeliną. W wystawce okna jedno- i dwuskrzydłowe, PCV.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowane oryginalne pokrycie dachu. Zachowana stolarka drzwiowa i częściowo stolarka okienna. Zachowany detal architektoniczny w postaci gzymsów.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.