

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
Ul. Piwna 7;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1262

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Okolice ul.Piwnaj to najstarsza cz. miasta, dawna osada rybacka a nazwa powstała od istniejącego do 1914 r. browaru.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany, z wystawką w połaci dachowej zwieńczoną trójkątnym naczółkiem. Dach dwuspadowy. Wystawka kryta dachem dwuspadowym prostopadle do kalenicy budynku. Fasada 3-osiowa podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem. Wystawka z gzymsem kordonowym. Otwory okienne z murowanymi parapetami. Stalarka okienna: okna zlicowane, skrzynkowe z pozornym krzyżem okiennym z kostką, 4-skrzydłowe, 1 okno na osi drzwi PCV, jednoskrzydłowe z imitacją krzyża okiennego. W wystawce okno dwuskrzydłowe oraz półowalny otwór okienny. Drzwi drewniane, dwuskrzydłowe wielopłycinowe, z jednym skrzydłem półstałym, współczesne, z nadświetlem w formie półkolistej ze szczelinami rozchodzącymi się promieniście podkreślonym gzymsem, poprzedzone 2-stopniowym schodkiem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowane oryginalne pokrycie dachu. Zachowana częściowo stalarka okienna. Zachowany detal architektoniczny w postaci gzymśw .

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.