

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dawna plebania
przy Kościele pw. Św. Wojciecha

10. Fotografia:

2. Datowanie: lata 60-te XIXw.; przeb. 1916 - 1922

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Nidzicka 4;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 276

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: nieużytkowany

7. Własność: prywatna/
Parafia Rzymsko-Katolicka

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- A-4459 (20.03.2007)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen i odbudowywane. Parafia Św. Wojciecha erygowana 20.01.1860r. przez biskupa chełmińskiego Jana Nepomucena Marwicza zakończyła starania katolików o własną parafię. Plebania została wybudowana w latach sześćdziesiątych XIX w., a jej powstanie wiąże się z budową pierwszej świątyni w tej części miasta, zastąpionej pod koniec tego wieku przez dzisiejszy kościół św. Wojciecha. Jeszcze w pierwszym okresie istnienia plebani (ok. r.1872), dobudowano do niej dom przeznaczony na szkołę-początkowo jednoklasową i mieszkanie dla nauczyciela; skrzydło N zniszczone w 1914r. i odbudowane w 1916r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt wzniesiony na planie prostokąta. Bryła rozcłonkowana, złożona z trzech korpusów. Korpus N-E ustawiony prostopadłe do pozostałych. Jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Murowany z cegły ceramicznej, otynkowany, na fundamencie z kamienia polnego. Dachy poszczególnych części obiektu 2-połaciowe, przekryte dachówką ceramiczną mnich-mniszka. Korpus S-W zwieńczony trójkątnym szczytem. Elewacje podkreślone cokołem i zwieńczone gzymsem; otwory okienne i drzwiowe w tynkowych opaskach. Otwory okienne w szczycie korpusu S-W zwieńczone trójkątnym gładkim, płaskim naczółkiem a w zwieńczeniu szczytu umieszczona wnęka z płaskorzeźbą Św. Wojciecha. Drzwi w korpusie środkowym, we wnęcie, drewniane, jednoskrzydłowe, płycinowe z dekoracją nakładkową w postaci żłobionego postumentu z liśćmi i okrągłym plafonem z dziecięcą główką. Na elewacji szczytowej korpusu S-W mała przybudówka. Okna pierwotne 4-skrzydłowe, zlicowane, ze szczebliną dzielącą skrzydła na 2 pola.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, dach i pokrycie. W dużym stopniu zachowana częściowo stolarka okienna i drzwiowa.

16. Uwagi: