

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Młyńska 25;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1255

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: Gmina Miejska
Działdowo, użytkowanie wieczyste w
rękach prywatnych

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Okolice ul.Młyńskiej to najstarsza cz. miasta, dawna osada rybacka.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt położony na planie prostokąta, o zwartej bryle z lukarną w połaci dachowej. Obiekt 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach dwupołaciowy z naczółkiem kryty dachówką ceramiczną holenderką. Lukarna kryta dachem pulpitowym z dachówką ceramiczną holenderką. Fasada zwieńczona gzymsem i dekorowana gzymsem kordonowym. Otwór drzwiowy dekorowany portalem z 2 lizen i gzymsu w nadprożu i wklęsłymi węgarami z prostokątnym nadświetłem dzielonym szczebliną na 4 pola. Drzwi drewniane jednoskrzydłowe, dekoracyjnie deskowane w jodełkę; w górnej części przeźrocze w formie wklęsłego rombu ze szczeblinami dzielącymi na 4 pola. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji okna za węgarem dwuskrzydłowe ze szczeblinami dzielącymi skrzydła na 3 pola. Na drugiej kondygnacji okna drewniane zlicowane ze stałym ślemieniem, 4-skrzydłowe ze szczebliną dzielącą dolne skrzydła na 2 pola. W lukarnie 2 okna jednoskrzydłowe.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i pokrycie dachu. Zachowana stolarka drzwiowa i okienna oraz dekoracja w postaci portalu i gzymsu.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.