

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko -
mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1805 - 1850; 1891 - 1914

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Młyńska 16;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1238/2

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: usługowy

7. Własność: Gmina
Działdowo/użytkowanie wieczyste

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Okolice ul.Młyńskiej to najstarsza cz. miasta, dawna osada rybacka.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt położony na planie prostokąta, o zwartej bryle. Obiekt 1-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. W połaci dachowej wystawka zlicowana z fasadą, zwieńczona trójkątnym szczytem z gzymsem wieńczącym. Dach dwupołaciowy kryty blachą. W połaci dachowej 2 lukarny kryte daszkiem pulpityowym. Fasada podkreślona cokołem, zwieńczona gzymsem. W centralnej części brama zwieńczona łukiem pełnym, z wrotami 2-skrzydłowymi, wielopłycinowymi, drewnianymi, z furtą. W lewej części fasady 2 otwory okienne; okna za węgarem drewniane ze stałym ślimieniem 4-skrzydłowe. W prawej części fasady duży prostokątny otwór okienny z oknem za węgarem, 3-skrzydłowy, ze szczebliną krzyżową. W wystawce i lukarnach wtórne, przekształcone otwory okienne oraz mały półokrągły otwór okienny w szczycie.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, kształt i pokrycie dachu. Częściowo zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.