

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1805-1850; przeb. 1916-1922



4. Adres:
ul. Młyńska 9;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1245

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Okolica ul.Młyńskiej to najstarsza cz. miasta, dawna osada rybacka.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt położony na planie prostokąta, o zwartej bryle, z wystawką w połaci dachowej. Obiekt 1-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach dwupołaciowy, kryty blachodachówką. Wystawka kryta dachem pulpitowym z blachodachówką. Fasada podkreślona cokołem zwieńczona gzymsem. Otwory okienne z murowanymi parapetami i obramieniem w postaci tynkowej opaski. Stolarstwo okienne: na pierwszej kondygnacji okna zlicowane, drewniane 4-skrzydłowe ze szczelinami i stałym ślemieniem, szczelina dzieląca dolne skrzydła na 2 pola; w wystawce okna PCV, jednoskrzydłowe z imitacją krzyża okiennego. Otwór drzwiowy dekorowany portalem w postaci 2 pilastrów i gzymśowanej belki w nadprożu, poprzedzone 4-stopniowymi schodkami z metalową poręczą. Drzwi drewniane, jednoskrzydłowe, płycinowe z reliefową dekoracją w formie półfilara, w górnej części przeszklony otwór w formie prostokąta o wklęsłych narożnikach ze szczeliną krzyżową.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowane dwa okna w pierwszej kondygnacji, dekoracja otworu drzwiowego i stolarka drzwiowa oraz gzymsy, obramienia okien i parapety.

16. Uwagi:

Przywrócić cechy historyczne i objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.