


Nr inwent.:

1. Obiekt: oficyna

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

10. Fotografia:



Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Okolica ul.Młyńskiej to najstarsza cz. miasta, dawna osada rybacka.

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko -
mazurskie

4. Adres:
ul. Młyńska 5;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1243

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-gospodarczy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L", 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach 2-połaciowy kryty dachówką ceramiczną holenderką. W połaci dachowej wystawka kryta dachem pulpitem z dachówką ceramiczną holenderką i lukarna w kształcie powieki. Fasada i wystawka zwieńczone gzymsem. Otwory okienne w wystawce dekorowane opaską. Dwa otwory drzwiowe: jeden otwór poprzedzony 2-stopniowymi schodkami, dekorowany symetrycznie dwoma pilastrami sięgającymi 2/3 wysokości otworu i zwieńczony łukiem pełnym z 2-skrzydłowymi drzwiami deskowanymi w jodełkę z rzeźbioną listwą przyrywkową, zachowanym dekoracyjnym szyldem i klamką. Drugi otwór drzwiowy poprzedzony 1-stopniowym schodkiem, prostokątny z drzwiami 1-skrzydłowymi, drewnianymi, płycinowymi. Stolarka okienna: okna o różnej wielkości i formach, współczesne.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, rozwiązanie i pokrycie dachu. Zachowany detal architektoniczny. Zachowana stolarka drzwiowa.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.