


Nr inwent.:

1. Obiekt: kamienica

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

10. Fotografia:



Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Okolica ul.Młyńskiej to najstarsza cz. miasta, dawna osada rybacka.

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko -  
mazurskie

4. Adres:  
ul. Młyńska 5;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1243

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt położony na planie prostokąta, o zwartej bryle, z wykuszem wspartym na fazowanym krokszynie. Obiekt 2-kondygnacyjny, murowany, otynkowany. Dach czterospadowy, załamany na wykuszu z 2 wolimi okami, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Elewacje podkreślone cokołem i zwieńczone gzymsem. W wykuszu gzymś podokienny i dekorowany poprzecznymi żłobieniami nadokienny; otwory okienne wąskie z oknami jednoskrzydłowymi przedzielone płycinami z dekoracją geometryczną. Pozostałe otwory okienne w większości z murowanymi parapetami. W elewacji z wejściem prostokątna witryna i okna dwuskrzydłowe. Drzwi poprzedzone 3-stopniowymi schodkami z barierką, jednoskrzydłowe z nadświetlem. W elewacji od ul. Górnej okna dwuskrzydłowe i 3 okna zwieńczone łukiem pełnym ze stałym śłemeniem, 4-skrzydłowe ze szczebliną dzielącą dolne skrzydło na 2 pola oraz 2 małe kwadratowe otwory okienne.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, pokrycie dachu. Zachowana bogata dekoracja w wykuszu, parapety i gzymśy. Częściowo zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.