

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dawny młyn

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1914

4. Adres:
ul. Mławska 2;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1211

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obiekt leży na terenie jednego z 3 historycznych przedmieść-Wolność (Wola), założone w średniowieczu jako osada służebna wobec zamku; zamieszkałe przez rzemieślników pracujących na rzecz Zakonu, nie podlegających miejskim podatkom, miejskiemu prawu i nie należących do cechu. Ul.Mławska to dawna Grobla Kisińska. Obiekt to dawny młyn zbud. przed IWS, najpierw parowy później elektryczny należący do żydowskiej rodziny Pick. Do I.40-tych XXw. stała tu XVIII-wieczna rogatek zwana Bramą Polską.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L", składający się z 3 korpusów o różnej wysokości, murowany z cegły, kryty dachami niskimi, 2-połaciowymi krytymi papą. Korpus lewy - 2-kondygnacyjny; korpusy centralny i prawy - 3-kondygnacyjne. Elewacje dekorowane kordonowo fryzami z ukośnie ustawionych cegieł, zwieńczone fryzem z ceglanych konsolek. Wertykalizm podkreślony ceglanyymi lizenami. Otwory okienne i drzwiowe zamknięte łukiem odcinkowym z ceglanyymi naczótkami w formie łuku odcinkowego. Otwory okienne z ceglanyimi parapetami, na poziomie trzeciej kondygnacji częściowo zablendowane. Okna ze szczeliną przemysłową, częściowo wtórne PCV. Drzwi drewniane, 1-skrzydłowe, przeszklone z przemysłową szczeliną.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowana częściowo stolarka okienna i drzwiowa. Zachowane opracowanie elewacji.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków

detal