

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: pocz. XX w.

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Lidzbarska 21;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 2156

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Zabudowa ul.Lidzbarskiej to oprócz budynków dla pracowników kolei budynki dla pozostałej ludności miasta, powstałe XIX/XXw. na skutek rozrostu miasta w związku z budową kolei.

12.
autor: Anna Majewska
Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, kryty dachem 2-połaciowym, krytym papą. Obiekt murowany, otynkowany, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem. Na osi symetrii partia z klatką schodową wyższą, zwieńczona attyką flankowaną pilasterkami. Fasada symetryczna, podkreślona cokołem, dekorowana horyzontalnie: kostkowym gzymsem boniowanym kordonowym; gzymsem boniowanym kordonowym i zwieńczona boniowanym gzymsem kostkowym i gzymsem profilowanym. Horyzontalnie dekorowana lizenami boniowanymi i boniowanymi narożnikami. Otwory okienne pierwszej kondygnacji prostokątne z murowanymi parapetami z oknami drewnianymi, 4-skrzydłowymi, ze stałym śłemeniem i dekorowanym słupkiem; okna drugiej kondygnacji zamknięte łukiem odcinkowym, na skrajach 6-skrzydłowe z murowanymi parapetami, ze stałym śłemeniem i dekorowanymi słupkami; w partii klatki schodowej zdwojone 4-skrzydłowe z murowanymi parapetami, z dekorowanym słupkiem i w zwieńczeniu podkreślony kształt łuku boniowaniem. Na poddaszu małe okienka zamknięte odcinkowo, w prawej części zamurowane. W zwieńczeniu partii klatki schodowej okno prostokątne z murowanym parapetem, drewniane, 4-skrzydłowe, ze stałym śłemeniem i dekorowanym słupkiem. Drzwi jednoskrzydłowe, drewniane, płycinowe, z prostokątnym nadświetlem i bogatą płycinową dekoracją z motywami geometrycznymi i kwiatowymi. Elewacja szczytowa podkreślona cokołem, horyzontalnie dekorowana boniowanymi pasami i wertykalnie boniowanymi narożnikami; zwieńczona trójkątnym szczytem z gzymsem podokapowym.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła obiektu, stolarka okienne i bogata stolarka drzwiowa a także opracowanie elewacji z detalem architektonicznym.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.