

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1900 - 1910

4. Adres:
ul. Lidzbarska 14b;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 2012/6

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: wspólnota nieruchomości

8. Informacje o ochronie:
• REJESTR ZABYTKÓW

-

• MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "B" OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Zabudowa ul.Lidzbarskiej oprócz osiedla dla pracowników kolejowych to także domy mieszkalne budowane dla potrzeb rozwijającego się miasta. Przy budynkach mieszkalnych z reguły stawiano budynki gospodarcze o analogicznej do kolejowej architekturze z czerwonej cegły

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, z ryzalitem, murowany, otynkowany, 3-kondygnacyjny. Kryty dachem 2-połaciowy krytym papą z okapami wspartymi na krokwiach, poniżej kordonowo kroksztyny. Elewacje podkreślone kamiennym cokołem, do połowy pierwszej kondygnacji ceglane, nieotynkowane. Elewacja S-E 9-osiowe, symetryczna, na drugiej i ósmej osi prostokątne balkony z metalowymi balustradami na drugiej i trzeciej kondygnacji. Okna pierwszej kondygnacji zamknięte łukiem pełnym, pozostałych prostokątne, z oknami pierwotnymi drewnianymi ze stałym ślemieniem 3-skrzydłowe na pierwszej kondygnacji i 4-skrzydłowe na drugiej kondygnacji, z murowanymi parapetami. Częściowo okna wtórne, PCV. Elewacja N-W z ryzalitem 4-osiowym, na trzeciej osi loggie zklepione łukiem koszowym. Okna prostokątne duże, w większości wtórne, PCV, na drugiej, trzeciej i szóstej osi elewacji wąskie prostokątne. Na skrajnych osiach elewacji otwory drzwiowe, z drzwiami 1-skrzydłowymi, drewnianymi, płycinowymi. Elewacje szczytowe, 1-osiowe z otworami drzwiowymi poprzedzonymi 1- i 2-biegowymi schodami z podestem i prostokątnymi otworami okiennymi.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, opracowanie elewacji. Częściowo zachowana stolarka.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.