



<p>Nr inwent.:</p>	<h1>KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO</h1>		<p>3. Miejscowość: Działdowo Gmina: Działdowo Powiat: działdowski Województwo: warmińsko - mazurskie</p>
<p>1. Obiekt: dom</p>	<p>10. Fotografia:</p>		<p>4. Adres: ul. Lidzbarska 10; 13-200 Działdowo</p>
<p>2. Datowanie: 1900 - 1910</p>	 <p style="text-align: center;"><i>Widok ogólny elewacji</i></p>		<p>5. Obręb: Działdowo nr ewid. gr.: 2/12</p>
<p>9. Sytuacja:</p> 			<p>6. Sposób użytkowania / funkcja obecna: mieszkalny</p>
<p>11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Osiedle domów dla pracowników kolejowych powstało ok. 19120r. Architektura typowa dla budownictwa kolejowego z tego okresu, zróżnicowana wg rangi pracowników w niej mieszkających. Przy budynkach mieszkalnych stawiano budynki gospodarcze o analogicznej architekturze z czerwonej cegły</p>			<p>7. Własność: Skarb Państwa/użytkowanie wieczyste PKP</p> <p>8. Informacje o ochronie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REJESTR ZABYTKÓW - • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA. PRZESTRZENNEGO - STREFA "B" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
			<p>12. autor: Anna Majewska Data: listopad 2007r.</p>

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, z ryzalitem, murowany z cegły, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Kryty dachem 2-połaciowy krytym papą z okapami wspartymi na krokwiach Elewacje podkreślone cokołem, dekorowana kordonowo 2 ceglanymi gzymsami i fryzem ceglanym. Otwory okienne nieregularne i zróżnicowane, jedynie na elewacji N-W regularne, zamknięte łukiem odcinkowym. Okna za węgarem, częściowo 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym ślemieniem, częściowo 1-skrzydłowe drewniane i wtórne PCV. Otwór drzwiowy na elewacji S-E zamknięty łukiem odcinkowym, poprzedzony schodami z drzwiami 2-skrzydłowymi, drewnianymi, płytynowymi z łukowym 3-półowym nadświetlem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, opracowanie elewacji. Częściowo zachowana stolarka.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.