

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: budynek gospodarczy

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1900 - 1910

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

4. Adres:  
ul. Lidzbarska 10;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 2/12

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: gospodarczy

7. Własność: Skarb  
Państwa/użytkowanie wieczyste PKP

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- .....
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Osiedle domów dla pracowników kolejowych powstało ok. 19120r. Architektura typowa dla budownictwa kolejowego z tego okresu, zróżnicowana wg rangi pracowników w niej mieszkających. Przy budynkach mieszkalnych stawiano budynki gospodarcze o analogicznej architekturze z czerwonej cegły

12.  
autor: Anna Majewska  
Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, murowany z cegły, 1-kondygnacyjny, z ryzalitem. Kryty dachem płaskim krytym papą. Na elewacji N-E 4 otwory drzwiowe a w ryzalicie 1 otwór drzwiowy z drzwiami 1-skrzydłowymi, drewnianymi, deskowymi zwieńczonymi łukiem odcinkowym; pomiędzy nimi wąskie otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym z ceglany parapetem

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła obiektu.

16. Uwagi:

*detal*