

<p>Nr inwent.:</p>	<h1>KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO</h1>		<p>3. Miejscowość: Działdowo Gmina: Działdowo Powiat: działdowski Województwo: warmińsko - mazurskie</p>
<p>1. Obiekt: dom</p>	<p>10. Fotografia:</p>		<p>4. Adres: ul. Lidzbarska 7; 13-200 Działdowo</p>
<p>2. Datowanie: 1900 - 1910</p>	 <p><i>Widok ogólny elewacji</i></p>		<p>5. Obręb: Działdowo nr ewid. gr.: 2163</p>
<p>9. Sytuacja:</p> 			<p>6. Sposób użytkowania / funkcja obecna: mieszkalny</p>
<p>11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Osiedle domów dla pracowników kolejowych powstałe ok. 19120r. Architektura typowa dla budownictwa kolejowego z tego okresu, zróżnicowana wg rangi pracowników w niej mieszkających. Przy budynkach mieszkalnych stawiano budynki gospodarcze o analogicznej architekturze z czerwonej cegły</p>		<p>7. Własność: prywatna</p> <p>8. Informacje o ochronie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REJESTR ZABYTKÓW - • MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA. PRZESTRZENNEGO - STREFA "B" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 	
		<p>12.</p> <p>autor: Anna Majewska</p> <p>Data: listopad 2007r.</p>	

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie nieregularnym z ryzalitami, o zwartej bryle, murowany z cegły, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, ze ścianką kolankową. Kryty dachem 2-połaciowy krytym papą. Fasada podkreślona tynkowanym cokołem, dekorowana kordonowo 2 gzymsami i fryzem ceglany oraz zwieńczona ceglany gzymsem konsolkowym. Fasada 8-osiowa; na czwartej i piątej osi prostokątny balkon z kutą, geometryczną balustradą. W przyziemiu otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym. Otwory okienne pierwszej i drugiej kondygnacji zamknięte łukiem odcinkowym z łukowym nadprożem, na pierwszej kondygnacji z ceglany parapetami. W ścianie kolankowej zdwojone, wąskie, prostokątne otwory okienne. Stolarka: okna 4-skrzydłowe, drewniane, ze stałym śłemeniem. Otwór wejściowy w elewacji N-E flankowany boniowaniem w partii cokołu, zwieńczony nadświetlem w kształcie łuku odcinkowego ze szczeliną. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, z przeszkleniem, bogato dekorowane geometrycznymi p łycinami nakładkowymi.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, opracowanie elewacji. Zachowana stolarka.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.