

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: budynek gospodarczy

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1900 - 1910

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Lidzbarska 7;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 2163

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: gospodarczy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA. PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Osiedle domów dla pracowników kolejowych powstałe ok. 19120r. Architektura typowa dla budownictwa kolejowego z tego okresu, zróżnicowana wg rangi pracowników w niej mieszkających. Przy budynkach mieszkalnych stawiano budynki gospodarcze o analogicznej architekturze z czerwonej cegły

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, murowany z cegły, 1-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Kryty dachem 2-połaciowy krytym papą. Elewacje gładkie, bez dekoracji. Elewacja N-E z otworami drzwiowymi, zamkniętymi łukiem odcinkowym, z drzwiami 1-skrzydłowymi, drewnianymi, deskowymi; w części przekształconymi. Jeden większy otwór okienny zamknięty łukiem odcinkowym ze szczebliną krzyżową, przemysłową oraz większe prostokątne otwory okienne. Na poziomie poddasza otwory gospodarcze z drzwiami 1-skrzydłowymi, drewnianymi, deskowymi. W elewacji szczytowej 2 otwory drzwiowe z drzwiami 1- i 2-skrzydłowymi, drewnianymi, deskowymi i wąskie prostokątne otwory okienne w górnej partii szczytu.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła obiektu, opracowanie elewacji.

16. Uwagi:

detal