

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: budynek gospodarczy

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1900 - 1910

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Lidzbarska 6;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 2/17

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: gospodarczy

7. Własność: Skarb Państwa/
użytkowanie wieczyste w rękach
prywatnych

8. Informacje o ochronie:
• REJESTR ZABYTKÓW
-

• MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "B" OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Osiedle domów dla pracowników kolejowych powstało ok. 19120r. Architektura typowa dla budownictwa kolejowego z tego okresu, zróżnicowana wg rangi pracowników w niej mieszkających. Przy budynkach mieszkalnych stawiano budynki gospodarcze o analogicznej architekturze z czerwonej cegły

12.
autor: Anna Majewska
Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, z ryzalitem, dobudowany do elewacji szczytowej budynku mieszkalnego, murowany z cegły, 1-kondygnacyjny. Kryty dachem płaskim, krytym papą. W części głównej 2 otwory drzwiowe zamknięte łukiem odcinkowym z drzwiami 1-skrzydłowymi, drewnianymi, deskowymi oraz mały otwór okienny zamknięty łukiem odcinkowym. W ryzalicy 1 otwór drzwiowy zamknięty łukiem odcinkowym z drzwiami 1-skrzydłowymi, drewnianymi, deskowymi.

15. Stan zachowania:

Zachowany charakter architektoniczny obiektu.

16. Uwagi:

detal