

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: parowozownia wachlarzowa

10. Fotografia:

2. Datowanie: ok. 1910

4. Adres:
Ul. Lidzbarska 4;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 2/41

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: usługowa

7. Własność: Skarb
Państwa/użytkowanie wieczyste PKP

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "B" OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Rozbudowa kolei pod koniec XIX w. i ostateczne ukształtowanie węzła kolejowego stworzyły konieczność wybudowania parowozowni. Pierwotnie hala miała 8 stanowisk następnie rozbudowana o kolejne dwa cofnięte uskoko w stosunku do głównego korpusu. Uszkodzona podczas I WS. Po zelektryfikowaniu linii i wycofaniu trakcji parowej w 1986, wyłączona z eksploatacji.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Hala parowozowni założona na rzucie wycinka koła rozciągniętego od N-W do S-E, wewnątrz podzielona na sektory z przejściami w części S i pomieszczeniami socjalno-administracyjnymi w części E. W części N dwa stanowiska cofnięte w stosunku do korpusu głównego. Hala 1-kondygnacyjna, wachlarzowa, kryta 2-połaciowym dachem z okapem wspartym na kroksztynach od E, krytym papą. Obiekt murowany z cegły. Elewacje ceglane, malowane. Elewacja S-W podzielona ceglanyimi lizenami i dekorowana gzymsem konsolkowym. Elewacja E szkieletowa drewniana z wypełnieniem ceglanyim (obecnie wtórnie otynkowana). Elewacja N zwieńczona trójkątnym szczytem, podzielona 3 lizenami i zwieńczona ceglanyim, schodkowym gzymsem. Elewacja N-E wypełniona 6 przemysłowymi, 2-skrzydłowymi bramami o wykroju 6-kątnym, przeszklonymi z krzyżową szczebliną. Lewa skrajna brama zamurowana, kolejna z wymienionymi wrotami na prostokątne. Bramy do dwóch późniejszych stanowisk prostokątne. Stolarka okienna częściowo oryginalna - duże prostokątne okna przemysłowe ze szczebliną krzyżową, częściowo współczesne wtórne.

15. Stan zachowania:

Zachowana forma architektoniczna obiektu, częściowo zachowana stolarka okienna i bramy wjazdowe do stanowisk. Wyposażenie techniczne prawie w całości zdemontowane.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wj do rejestru zabytków.