

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

4. Adres:  
ul. Lidzbarska 3;  
13-200 Działdowo

2. Datowanie: 1900 - 1910

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 2/21

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: Skarb Państwa/  
użytkowanie wieczyste w rękach  
prywatnych

8. Informacje o ochronie:  
• REJESTR ZABYTKÓW

• MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
  
- STREFA "B" OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. **Historia:** Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Osiedle domów dla pracowników kolejowych powstało ok. 19120r. Architektura typowa dla budownictwa kolejowego z tego okresu, zróżnicowana wg rangi pracowników w niej mieszkających. Przy budynkach mieszkalnych stawiano budynki gospodarcze o analogicznej architekturze z czerwonej cegły

12.  
autor: Anna Majewska  
Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, murowany z cegły, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Kryty dachem 2-połaciowym krytym papą, z okapami wspartymi na krokwiach. Fasada 7-osiowa, dekorowana 3 gzymsami kordonowymi. W przyziemiu okienka piwniczne, zamknięte łukiem odcinkowym. Otwory okienne pierwszej i drugiej kondygnacji zamknięte łukiem odcinkowym, z murowanymi, ceglanyimi parapetami. Na poziomie poddasza zdwojone, prostokątne, wąskie otwory okienne, częściowo zamurwane a częściowo wtórnie przekształcone. Elewacja szczytowa z wejściem. Stolarka okienna: okna w większości wtórne, PCV.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i opracowanie elewacji.

16. Uwagi:

*detal*