

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dwa budynki gospodarcze

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1900 - 1910

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

4. Adres:  
ul. Lidzbarska 1;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 2/26

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: gospodarczy

7. Własność: Skarb Państwa/  
użytkowanie wieczyste w rękach  
prywatnych

8. Informacje o ochronie:  
• REJESTR ZABYTKÓW

• MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "B" OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. **Historia:** Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Osiedle domów dla pracowników kolejowych powstało ok. 19120r. Architektura typowa dla budownictwa kolejowego z tego okresu, zróżnicowana wg rangi pracowników w niej mieszkających. Przy budynkach mieszkalnych stawiano budynki gospodarcze o analogicznej architekturze z czerwonej cegły

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekty założone na planie prostokątów połączone ze sobą niższym łącznikiem, murowane z cegły. Kryte dachami 2-połaciowymi krytymi papą, z okapami. Obiekty 1-kondygnacyjne z użytkowym poddaszem. Elewacje podkreślone niewielkim cokołem, dekorowane kordonowo ceglany fryzem z ukośnie ustawionych cegieł. Elewacje szczytowe z dodatkowym kordonowym gzymsem. Otwory drzwiowe i okienne fasady zwieńczone łukiem odcinkowym. Nad otworami łukowe, ceglane nadproże. Drzwi 1-skrzydłowe, drewniane, deskowe. Na poziomie poddasza prostokątne otwory gospodarcze z drzwiami drewnianymi, 1-skrzydłowymi, deskowymi. Otwory drzwiowe elewacji szczytowej prostokątne, z drzwiami drewnianymi, 1-skrzydłowymi, płycinowymi, z łukowym ceglany nadprożem. W szczycie, pod okapem 2 wąskie, prostokątne otwory okienne.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i opracowanie elewacji.

16. Uwagi:

*detal*