

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1900 - 1910

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

4. Adres:  
ul. Lidzbarska 1;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 2/26

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalny

7. Własność: Skarb Państwa/  
użytkowanie wieczyste w rękach  
prywatnych

8. Informacje o ochronie:  
• REJESTR ZABYTKÓW

• MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "B" OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. **Historia:** Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Osiedle domów dla pracowników kolejowych powstało ok. 19120r. Architektura typowa dla budownictwa kolejowego z tego okresu, zróżnicowana wg rangi pracowników w niej mieszkających. Przy budynkach mieszkalnych stawiano budynki gospodarcze o analogicznej architekturze z czerwonej cegły

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta z ryzalitami, murowany z cegły, 3-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, kryty dachem 2-połaciowym krytym papą, z okapami. Ryzality od elewacji szczytowej N i S. Elewacje podkreślone kamiennym cokolem z okienkami piwnicznymi w przyziemiu. Fasada dekorowana 3 gzymsami kordonowymi, ceglanyimi i fryzem arkadkowym ceglanyim pod okapem. Fasada 8-osiowa. Na piątej osi otwór wejściowy, prostokątny z drzwiami drewnianymi, 2-skrzydłowymi, płycinowymi. Otwory okienne zwieńczone łukiem odcinkowym, z ceglanyim, łukowym nadprożem. Okna częściowo pierwotne, 4-skrzydłowe, drewniane, ze stałym śłemeniem i szczębliną dzielącą dolne skrzydła na 2 pola a częściowo wtórne, PCV, z imitacją krzyża okiennego. Ryzality opracowane analogicznie z dodatkowymi, niewielkimi, zdwojonymi oknami w szczycie pod okapem. W bocznej ścianie ryzalitu N otwór drzwiowy zwieńczony łukiem odcinkowym, poprzedzony schodami z murkiem osłonowym. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, płycinowe, z łukowym nadświetlem. Na tej samej osi, na wyższych kondygnacjach pierwotnie otwory okienne, obecnie zamurowane. Na elewacjach szczytowych, po obu stronach ryzalitów okrągłe otwory okienne pod okapem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i opracowanie elewacji, częściowo stolarka okienna.

16. Uwagi: