

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: XIX/XX w.

4. Adres:
Ul. Księżodworska 14;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 2181

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Zabudowa ul.Księżodworskiej powstała XIX/XXw. na skutek rozrostu miasta w związku z budową kolei. Zabudowa powstała wzdłuż pierwotnej drogi do m. Księży Dwór. Działki usytuowano poza obrębem XV-wiecznej zabudowy.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 3-kondygnacyjny, murowany z czerwonej cegły. Kryty dachem 2-połaciowym krytym papą. Fasada 5-osiowa, podkreślona cokołem, dekorowana 2 fryzami z białej cegły i zwieńczona gzymsem z białej cegły. Wertykalnie dekorowana lizenami z białej cegły w narożnikach. Otwory okienne zwieńczone łukiem odcinkowym, w strzępionych opaskach z białej cegły, na poziomie trzeciej kondygnacji z ceglanyimi parapetami i częściowo zablendowane, a na poziomie pierwszej i drugiej kondygnacji z podkreślonym łukowym nadprożem. Elewacja S-E podkreślona cokołem i dekorowana 2 fryzami kordonowymi z białych cegieł, zwieńczona gzymsem z białej cegły. W partii szczytu okno zwieńczone łukiem odcinkowym, z podkreślonym łukowym nadprożem. Okna za węgarem, częściowo pierwotnie 4-skrzydłowe, drewniane, ze stałym ślemieniem i szczebliną dzielącą dolne skrzydła na 2 pola, częściowo wtórne, PCV. Okna trzeciej kondygnacji 2-skrzydłowe, drewniane, ze szczebliną dzielącą skrzydła na 2 pola.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła oraz kształt dachu. Zachowane opracowanie elewacji.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczny wygląd stolarki. Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.

detal