

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: ogrodzenie cmentarne dawnego cmentarza ewangelickiego


10. Fotografia:

2. Datowanie: XIX w.



4. Adres:  
Ul. Księżodworska 4;  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1027

6. Sposób użytkowania / funkcja obecna: ogrodzenie cmentarne

7. Własność: prywatna/  
Parafia Ewangelicko Augsburgska

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "B" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

*Widok ogólny elewacji*

11. **Historia:** Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen, odbudowywane wg kolejno zatwierdzanych planów. Pierwotnie pochówków dokonywano we wnętrzach kościołów; w XVIII w. zaczęło brakować miejsca; powstały cmentarze przykościelne; w 1800r. rząd pruski nakazał, ze względów sanitarnych, przeniesienie wszystkich cmentarzy z centrów miast i wsi na ich obrzeża. Najstarszym wzmiankowanym cmentarzem położonym poza obrębem zabudowy jest cmentarz polny przy ul.Księżodworskiej, notowany już w 1666 roku. Chowano na nim uboższą (polską) ludność miasta, po zamknięciu cmentarza miejskiego stał się on główną nekropolią Działdowa. W okresie wojen napoleońskich chowano tu poległych francuskich żołnierzy; pochowany jest tu m.in. Ernst Barczewski - poseł polskiego sejmu z Działdowszczyzny.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Ogrodzenie murowane z polnych ciosów kamiennych, zwieńczony płasko. Zwieńczenie otynkowane. W ciągu muru słupki z czerwonej cegły, z 4-połaciowym zwieńczeniem; poniżej ceglany gzymsik i fryz kroksztynkowy; częściowo podkreślone niewielki cokołem. Na elewacjach słupków wgłębna pionowa płycina ceglana w kształcie zbliżonym do prostokąta. Dwa wyższe słupki stanowią bramę z 2-skrzydłowymi kutymi wrotami z dekoracją geometryczną. Brama flankowana furtkami i niższymi słupkami opracowanymi analogicznie.

15. Stan zachowania:

Zachowany charakter ogrodzenia, kute furtki i brama oraz opracowanie słupków.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.