


Nr inwent.:

1. Obiekt: dom

2. Datowanie: 1891 - 1914

9. Sytuacja:



KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

10. Fotografia:



Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r.miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Zabudowa ul.Księżodworskiej powstała XIX/XXw. na skutek rozrostu miasta w związku z budową kolei. Zabudowa powstała wzdłuż pierwotnej drogi do m. Księży Dwór. Działki usytuowano poza obrębem XV-wiecznej zabudowy.

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

4. Adres:
ul. Księżodworska 3;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1160

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta z przybudówką, murowany, otynkowany, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Kryty dachem wielopołaciowym, w części fasady mansardowym, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 4-osiowa, podkreślona cokołem, zwieńczona trójkątnym szczytem w formie wystawki w połąci dachowej. Na pierwszej osi, na poziomie drugiej kondygnacji wewnętrzny balkon z drewnianą balustradą i drewnianymi słupami wspierającymi strop. Na czwartej osi drugiej kondygnacji mansardowa połącz dachowa. Na drugiej i trzeciej osi obu kondygnacji prostokątne okna, za węgarem, z murowanymi parapetami: na poziomie pierwszej kondygnacji wtórne, PCV; na poziomie drugiej kondygnacji drewniane, 3-skrzydłowe ze stały śłemeniem; dolne skrzydła ze szczeliną dzielącą skrzydła na 3 pola; górne skrzydło ze szczeliną krzyżową. W trójkątnym szczycie owalny otwór okienny ze szczeliną dzielącą na 3 pola. Elewacja szczytowa N-W 3-osiowa, podkreślona cokołem, zwieńczona trójkątnym, szalowanym deskami szczytem. Okna prostokątne okna, za węgarem, z murowanymi parapetami: na poziomie pierwszej kondygnacji wtórne, PCV; na poziomie drugiej kondygnacji drewniane, 3-skrzydłowe ze stały śłemeniem; dolne skrzydła ze szczeliną dzielącą skrzydła na 3 pola; górne skrzydło ze szczeliną krzyżową; w szczycie okno 2-skrzydłowe. Na pierwszej osi otwór drzwiowy z drzwiami drewnianymi, 1-skrzydłowymi a powyżej otwór okienny ze szczeliną krzyżową. Elewacja szczytowa S-E opracowana analogicznie, lecz na drugiej i trzeciej osi prostokątny balkon wsparty na ryzalicie z balustradą drewnianą deskową rozpartą pomiędzy murowane słupki. Na elewacji tylnej przybudówka.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, dach i pokrycie. Częściowo zachowana stolarka okienna i drzwiowa.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków