

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: XIX/XX w.

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
Ul. Księżodworska 2;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1025/6

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: Gmina Działdowa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
-
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Zabudowa ul.Księżodworskiej powstała XIX/XXw. na skutek rozrostu miasta w związku z budową kolei. Zabudowa powstała wzdłuż pierwotnej drogi do m. Księży Dwór. Działki usytuowano poza obrębem XV-wiecznej zabudowy.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie nieregularnym, o złożonej bryle, 2- i 3-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany; złożony z 2 korpusów S-W i N-E. Korpus S-W kryty dachem 3-połaciowym; korpus N-E kryty dachem naczółkowym z wystawką zlicowaną krytą daszkiem 2-połaciowym prostopadle do kalenicy. Dachy kryte dachówką ceramiczną karpiówką. Elewacje podkreślone cokołem, dekorowane gzymsem odcinkowym na poziomie pierwszej kondygnacji i zwieńczone gzymsem. Otwory okienne prostokątne, dekorowane tynkową opaską. Otwór drzwiowy dekorowany tynkową opaską z kłińcem, ze ściętymi węgarami. Okna za węgarem, pierwotne 4-skrzydłowe, drewniane ze stałym ślemieniem, wtórne, PCV. W połaci dachowej S-E wole oko. W elewacji S-E w partii szczytu małe okienka w formie wycinka $\frac{1}{4}$ okręgu. W ogzymosowanym szczycie wystawki na elewacji N-E półkolisty otwór okienny. Drzwi 2-skrzydłowe, płycinowe, z listwami przymykowymi, z przeźroczami ze szczeliną krzyżową i prostokątnym 2-połowym nadświetlem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku; kształt i pokrycie dachu. Zachowane opracowanie elewacji oraz częściowo stolarka.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.