

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom

10. Fotografia:

2. Datowanie: pocz. XX w.

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:  
Ul. Księżodworska 1;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1159

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: urząd

7. Własność: Skarb Państwa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- .....
- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Zabudowa ul.Księżodworskiej powstała XIX/XXw. na skutek rozrostu miasta w związku z budową kolei. Zabudowa powstała wzdłuż pierwotnej drogi do m. Księży Dwór. Działki usytuowano poza obrębem XV-wiecznej zabudowy.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie nieregularnym, o złożonej bryle, 1-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Kryty dachem wielopołaciowym krytym blachą. W połaci dachowej N-E lukarna kryta daszkiem pulpitowym z 3 małymi, kwadratowymi okienkami ze szczebliną krzyżową. Elewacje bez detalu architektonicznego, jedynie podkreślone cokołem. Na elewacji S-W wystawka zlicowana kryta dachem 2-połaciowym prostopadle do kalenicy budynku. W części N elewacji N-E otwór wejściowy umieszczony w zabudowanym ganku krytym daszkiem 2-połaciowym, z drzwiami 1-skrzydłowymi, wielopłycinowymi, poprzedzonymi schodkami. W przyziemiu budynku prostokątne otwory okienne. Okna zróżnicowane, prostokątne o różnej wielkości umiejscowione nieregularnie, głównie drewniane ze szczebliną krzyżową.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku.

16. Uwagi: